Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.

WINDRAD H0 1574

de Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.
Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen, diese sorgfältig abtrennen und ggf. z.B. mit feinem Schmirgelpapier entgraten. Vor der Montage die Teile gemäß der Anleitung vorsortieren. Zum Verkleben (wenig Klebstoff verwenden) empfehlen wir Laser-Cut-Kleber (z.B. Busch 7594), Modellbaukleber (z.B. Busch 7599) und Alleskleber (z.B. UHU® Kraft).Vorbildgetreuer langsamer Antrieb des Windrades möglich (hierfür zusätzlich erforderlich: Faller®-Bastelmotor Nr. 180629). Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

en Read and follow the safety precautions and instructions carefully before use.


fr Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

it Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.

es Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e indicaciones de montaje.

nl Voor gebruik de veiligheidswaarschuwingen en instructies goed lezen en opvolgen.


Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée. Contenuto. Contenido. Inhoud.



Busch GmbH & Co. KG | Heidelberger Straße 26 | D-68519 Viernheim | www.busch-model.com | service@busch-model.com


2.10.1574 | MK26092302.indd

A




B


Wenig Klebstoff verwenden. Bei filigranen Teilen den Klebstoff z.B. mit einer Stecknadel o.ä. auftragen.




C





D




E





F
15
2g
18
15
Kleber
2f
14
Alleskleber
18
2g
Kleber
2b
2e
2f
2c
2i
LASER-CUT-KLEBER
18



G
2d
4c
5a
5a
LASER-CUT-KLEBER
4b
LASER-CUT-KLEBER
4b
4a
4a
5b


H
Kleber
10
Kleber
10
LASER-CUT-KLEBER


J



K




L



M



N **Montage Motor** (nicht enthalten)



FALLER
180629 Synchron-Bastelmotor