



BEOBACHTUNGSTURM FÜHRUNGSSTELLE H0 1934/TT 8814

de Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.

Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen, diese sorgfältig abtrennen und ggf. z.B. mit feinem Schmirgelpapier entgraten. Vor der Montage die Teile gemäß der Anleitung vorsortieren. Zum Verkleben (wenig Klebstoff verwenden) empfehlen wir Laser-Cut-Kleber (z.B. Busch 7594), Modellbaukleber (z.B. Busch 7599) oder Alleskleber (z.B. UHU® Kraft). Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und

Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

en Read and follow these safety precautions and instructions carefully before use.


fr Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi.






it Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.




es Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e indicaciones de montaje.

nl Voor gebruik de veiligheidsaanswijzingen en instructies goed lezen en opvolgen.

Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée. Contenido. Inhoud.






F**G****H**

Schilder zum Ausschneiden

**IT**


J **H0**



Busch 5987 Neon-Leuchten
(LED), nicht enthalten.
LEDs not included.
Éclairage DEL pas inclus.



Nicht beleuchtbar.
Not illuminable.
Éclairage pas possible.



LASER-CUT-KLEBER

K

